Reykháfur og skáli brotinn niður




SNIÐ Í HÚSIÐ



Norður

Sampykkt af skipulags- og byggingafulltrúa.
13 SEPT. 2006
skipulags- og byggingaf.



Austur



Vestur



Suður




Afstöðumynd, 1:500

## Húslýsing

Húsið, sem er steynsteypt á tveimur hæðum, með steyptu flötu þaki, er byggt 1944.

Húsið er teiknað upp eftir upphaflegum teikningum eftir Hjalta Espolín og mælingum á staðnum.

Húsinu er breytt þannig að nýtt valmaþak er byggt ofan á steypta plötu þaksins og er skáli á þaki rifinn niður. Nýtt þak er einangrað með 200 mm þakull ofan á plötu. Þakið, sem verður með 14° halla, er klætt með borðaklæðningu, þakpappa og þakstáli.

Útveggir hússins verða lektaðir og klæddir að utan með standandi bárujárni. Gert verður við steypu í útkragandi byggingarhlutum.

Allir gluggar verða endurnýjaðir og munu nýjir gluggar uppfylla kröfur byggingareglugerðar um einangrunargildi.

Við endurnýjun glugga í svefnherbergjum verður sett björgunarop skv. byggingareglugerð.

Í báðar íbúðirnar kemur læstur lyfjaskápur og slökkvitæki af viðurkenndri gerð.

MÓTTEKIÐ
12 SEPT. 2006
BYGGINGAFULLTRÚI AKUREYRAR

ÁRNI GUNNAR KRISTJÁNSSON FTFÍ
HELGAMAGRASTRÆTI 22 600 AKUREYRI S: 462 2022 GSM: 898 3333, kt.: 231161-3849

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERKHEITI EYRARVEGUR 31 AKUREYRI A3803 | | | | |
| HEITI TEIKNINGAR ÚTLIT, SNIÐ OG AFSTÖÐUMYND | | | | VERK NR 06-004 |
| | | | | TEIKNING NR 101 |
| HANNAÐ ÁGK | TEIKNAÐ ÁGK | YFIRFARIÐ | DAGS 13.08.2006 | KVARÐI 1:100 |
| BREYTT | 1 | 2 | 3 | 4 |