

MHL02_A_3.02

MHL02_A_3.01

MHL02_A_3.03



MHL02_A_3.03

MHL02_A_3.01


Almennt:
Öll mál sannreynist á staðnum. Ef mismæmi kemur upp í teikningum skal strax hafa samband við hönnuði og eftirlit.
Öll mál eru í millimetrum nema kótar sem eru í metrum.

Útg. Dags. Skýring

MHL02_A_3.01



- ← Stigleiðsla
- Lóðamörk
- - - Byggingarreitur
- [R] Reykskynjari
- GNF Gólfniðurfall
- LR Loftrásing
- ↓ Útgangur
- Burðarveggur
- R-op. Rör lagt fyrir raföpn.
- .S Öruggt svæði 1500 x 800mm
- K Steypukóti
- FGK Frágenginn kóti
- BO Þjörgunarop
- BNF Þakniðurfall
- HSL Handslökkvitæki
- BSL Brunaslanga
- Léttr veggur



SEN & SON

Urráðhaldsstraeti 18, 210 Garðabær - Sí: 787-2702 - www.senson.is - sen@senon.is

Verkheiti:	Lækjarmói 2-8
Verkkaupi:	SS Byggir
Verkferli:	Aðaluppdrættir
Verkhloti:	Grunnmynd - 4.hæð L_6-8
Teikningarúmer:	MHL02_A_2.11
Skala:	1:100
Verknúmer:	P130
Teiknað af:	MMP/DAX
Yfirfarið af:	HOK
Dagsetning:	18.01.2024

Hönnunarstjóri
Magnús M. Þorvarðarson kt. 160984 - 2799 FAÍ
Daniel C. Axelsen kt. 270285 - 4229 BFÍ
Hans O. Kristjánsson kt. 240187 - 2729 FAÍ

Samþykkt Hönnunarstjóri
Útgáfa

1 MHL02 - 4. hæð - Hús nr. 8 og 6
1 : 100

MHL02_A_3.01

MHL02_A_3.03

MHL02_A_3.03

MHL02_A_3.01

24/02/2024 14:22:38